

GJØCO OLJEBEIS/OLJELASYR

BEJCA OLEJOWA/LAZURA OLEJOWA

Gjøco Oljelasyr to kryjąca lazura tiksotropowa na bazie oleju alkidowego ze środkiem chroniącym przed pleśnią i algami. Lazura dobrze przenika w drewno, dając efektywną impregnację i tworząc odporną na warunki pogodowe warstwę ochronną. Nadaje się do stosowania na nowe, wcześniej gruntowane lub lazutowane drewno. Nadaje się również do stosowania na drewno impregnowane ciśnieniowo. Herregård Exclusive Oljebeis można nakładać w temperaturach poniżej zera i stosować bez wcześniejszego gruntowania. Minimalna temperatura aplikacji: $>-5^{\circ}\text{C}$. Podłoże musi być suche i wolne od szronu

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Lazura na bazie oleju alkidowego
Kolor:	Baza C, żółta baza łamana wg Gjøcomix lub Innovatint na wybrane kolory. Patrz: oddzielna karta kolorów
Temperatura zapłonu:	$>62^{\circ}\text{C}$
Gęstość (kg/l):	0.9
Połysek	Półpołysek
Masa sucha (% objętości):	ok. 46

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel, wałek. Aplikacje natryskiem należy zlecić fachowcom.
Rozcieńczalnik/środek czyszczący:	Nafta
Grubość warstwy mokrej:	90 mikrometrów
Grubość warstwy suchej:	35 mikrometrów
Zalecane zużycie:	Heblowane drewno: $10-12\text{ m}^2/\text{lit}$ r
Dane wytyczne dla natryskarki:	Nieheblowane drewno: $5-8\text{ m}^2/\text{lit}$ r
Ustnik:	
Kąt natrysku:	$0.015''$, $0,35\text{ mm}$
Ciśnienie farby:	65° - 80°
Czas schnięcia (23°C , 50% względnej wilgotności)	$150\text{ kg} / \text{cm}^2$, 15MPa
Suchość kurzowa:	6 godz. Zależnie od temperatury, wilgotności powietrza, warunków atmosferycznych i grubości warstwy
Najkrótsza przerwa między aplikacjami:	24 godziny. Zależnie od temperatury, wilgotności powietrza, warunków atmosferycznych i grubości warstwy Minimalna temperatura aplikacji: $>-5^{\circ}\text{C}$. Podłoże musi być suche i wolne od szronu

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być czyste i suche przed rozpoczęciem prac malarskich. Nowe drewno, które pozostawało nieobrobione przez ponad 4 tygodnie, należy oczyścić i szcztokować stalową szcztoką przed dalszą obróbką. Nie jest konieczne gruntowanie drewna, ale dla dodatkowej ochrony i dłuższej trwałości zaleca się zastosowanie Gjøco Oljegrunding Klar.

Obróbka wcześniejszych powierzchni:

Poprzednio bejcowane drewno należy oczyścić środkiem Gjøco Kraftvask, aby usunąć tłuszcz i zanieczyszczenia. Zniszczone powierzchnie oraz wyblakłe bejce należy oczyścić szcztoką stalową lub zeszlifować, aby usunąć luźne warstwy bejcy i włókna drewna. Widoczne plamy należy bejcować przed nałożeniem bejcy na całą powierzchnię ściany. Wszystkie krawędzie drewna powinny być dobrze nasyczone podkładem olejowym, aplikując 3–4 warstwy „mokre na mokre”. Na gładkim drewnie, belkach, twardych lub błyszczących podłożach oraz na bocznych krawędziach i połączeniach paneli zewnętrznych może być konieczne szcztokowanie stalową szcztoką lub szlifowanie w celu zapewnienia przyczepności. Aby uzyskać najlepsze pokrycie krawędzi, należy zaokrąglić ostre krawędzie przed gruntowaniem.

Sposób aplikacji:

Na nowe nieheblowane drewno należy nałożyć minimum 2 warstwy.

Na nowe heblowane drewno i belki należy nałożyć minimum 3 warstwy.

Na wcześniej bejcowane podłoża należy nałożyć 1–2 warstwy, w zależności od potrzeb. Ściany południowe i zachodnie zużywają się szybciej i wymagają częstszej konserwacji. Bejca powinna być nakładana wzdłuż włókien drewna, aby uniknąć nierówności. Należy dopilnować, aby wszystkie krawędzie drewna były odpowiednio nasyczone (3–4 warstwy).

Kolor: Aby uniknąć różnic w połysku i barwie, należy używać tego samego numeru partii na danej warstwie i powierzchni. Bejca mieszana w różnych maszynach lub w różnych terminach może prowadzić do różnic w odcieniach. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli konieczne jest dokupienie bejcy do tego samego projektu. Kolor będzie bardziej kryjący wraz z większą liczbą warstw, co można skompensować poprzez rozcieńczenie bazą C bez dodatku barwnika. Zaleca się wykonanie próbnego malowania przy stosowaniu transparentnych bejc, ponieważ podłoże może znacząco wpłynąć na efekt końcowy.

Przechowywanie: Należy szczelnie zamknąć pojemnik, aby zapobiec wysychaniu i rozlaniu bejcy. Bejcę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej, w suchym miejscu i bez kontaktu z mrozem.

Utylizacja: Nie należy wylewać płynnej farby do kanalizacji ani do środowiska naturalnego. Zużyte opakowania należy przekazać do odpowiedniego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. Czyste i suche plastikowe opakowania bez uchwytów można oddać jako odpady plastikowe.

Postępowanie z odpadami

Wylewanie płynnej farby do kanalizacji lub w środowisku naturalnym jest niedozwolone. Farbę należy dostarczyć do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz: oddzielna karta charakterystyki. Zapoznać się z informacją na opakowaniu.

Rozmiary opakowań: 0,68 l; 2,7 l; 9 l

Limit EU dla tego produktu (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produkt zawiera <400 g/l LZO (lotne związki organiczne).

Informacja zawarta w niniejszej karcie produktu opiera się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Ponieważ nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków, w jakich używa się produktów, możemy gwarantować wyłącznie jakość produktu. Produkty dostarczane są zgodnie z naszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, dostawy oraz usług, jeśli nie ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez uprzedzenia. Niniejsza karta produktu zastępuje wcześniejsze wydania i zostaje automatycznie anulowana 5 lat od daty wydania. Wydano przez Gjøco AS