

GJØCO KALKMALING

Gjøco Kalkmaling to mineralna farba wapienna do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach. Nadaje żywą, betonopodobną powierzchnię. Do stosowania na płytach gipsowych, tynku, betonie i powierzchniach szpachlowanych. Na powierzchniach narażonych na zużycie, wytarcie, wilgoć lub chlapanie, zaleca się pokrycie wierzchniej warstwy preparatem Gjoco Sealer.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Rodzaj:	Mineralna farba wapienna
Kolor:	Bazę można wymieszać na żądany kolor
Połysk	Całkowity mat 01
PH:	12-13
VOC:	Wartość graniczna w UE dla produktu (kat. A/a): 200 g/l (2010). Produkt zawiera: <30 g/l VOC.

DANE UŻYTKOWE

Sposób aplikacji:	Pędzel
Rozcieńczanie:	Produkt jest gotowy do użytku. Nie rozcieńczać.
Czyszczenie narzędzi:	Woda. 8-10 m ² /litr zależnie od podłoża
Zużycie:	Do drugiej aplikacji zużycie powinno być większe: 5-8 m ² / litr
Schnięcie (23 °C, 50 % R.H.):	1 godz.
Suchość kurzowa: Czas przerwy między kolejnymi aplikacjami, co najmniej:	4 godz. Przed nałożeniem preparatu Gjoco Sealer należy odczekać 24 godziny. + 10. Najlepsze wyniki osiąga się przy aplikacji w temperaturze pokojowej.
Najniższa temp. przy aplikacji. (°C):	Produkt ma wysoki odczyn pH. Należy zakładać rękawice i okulary ochronne

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie

Podłoże powinno być stabilne, czyste i suche. Należy je oczyścić za pomocą Gjoco Husvask lub Gjoco Interiørvask.

Poprzednio malowane powierzchnie olejne, płyty MDF oraz twarde, gładkie podłoża należy zmatowić papierem ściernym.

W przypadku wcześniej malowanych powierzchni zaleca się gruntowanie przy użyciu Gjøco Silkematt Rom przed nałożeniem Gjøco Kalkmaling.

Chłonne podłoża oraz szpachlowane powierzchnie powinny być zagruntowane dwoma warstwami Gjøco Silkematt Rom w tym samym kolorze co farba wapienna, aby uzyskać jednolitą powierzchnię.

Gjøco Kalkmaling nie może być stosowana bezpośrednio na powierzchnie malowane farbami alkidowymi. Jeśli nie jesteś pewien rodzaju podłoża, zaleca się gruntowanie co najmniej jedną warstwą Gjøco Silkematt Rom.

Sposób użycia

Nałóż jedną warstwę Gjøco Kalkmaling. Farbę należy nakładać pędzlem, stosując technikę swobodnego lub krzyżowego pociągnięcia, aby uzyskać dynamiczną powierzchnię.

Zazwyczaj wystarczy jedna warstwa, ale jeśli chcesz nałożyć drugą, warto wykonać próbne malowanie – druga warstwa może zmienić efekt kolorystyczny.

Szerokość pędzla wpływa na efekt końcowy – im węższy pędzel, tym większa różnorodność kolorystyczna. Pędzel 100 mm daje dobry rezultat, ale można używać także innych rozmiarów. Nakładaj cienką warstwę – zbyt gruba warstwa może powodować pękanie.

Dodatkowe zalecenia

Gjøco Kalkmaling ma ograniczoną odporność na mycie i może zmieniać kolor pod wpływem wilgoci, tłuszczu i wody.

Na powierzchniach narażonych na zużycie, wilgoć i kontakt z wodą zaleca się nałożenie Gjøco Sealer, który pogłębi kolor i zwiększy trwałość.

Gjøco Sealer należy nakładać równomiernie i dokładnie rozprowadzać wałkiem, aby uniknąć smug i nierówności.

Sealer może uwydatnić nierówności podłoża, dlatego ważne jest, aby powierzchnia była gładka i jednolita przed aplikacją.

Przechowywanie

Dokładnie zamknij opakowanie podczas przechowywania farby, aby zapobiec wysychaniu i rozlaniu.

Transportuj i przechowuj farbę w pozycji pionowej, w suchym miejscu, wolnym od mrozu.

Utylizacja odpadów

Produkt jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny i należy go przekazać do zatwierdzonego punktu odbioru.

Nie wylewaj farby do środowiska, kanalizacji ani wody.

Puste i suche opakowania należy przekazać do odpowiedniego punktu odbioru.

Więcej informacji można znaleźć w przepisach dotyczących odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowe informacje

Używaj farby z tej samej partii na jednej powierzchni, aby uniknąć różnic w połysku i kolorze.

Dokładnie wymieszaj farbę przed użyciem.

Może powodować korozję szkła i metalu.

Gjøco Kalkmaling jest farbą dyfuzyjną o wysokiej zawartości pigmentu. Niektóre kolory mogą mieć większą lepkość.

Kolor jest ciemniejszy w stanie mokrym i zmienia się podczas schnięcia.

Nie stosuj produktów alkidowych razem z Gjøco Kalkmaling, ponieważ może to powodować przebarwienia i pęknięcia.

Rozmiary opakowań: 0,68 l i 2,7 l

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z kartą charakterystyki produktu oraz informacjami na opakowaniu.